



附件一：现场照片





台盆破损



镜子后部霉变



台面大理石破损盆底脱落



无淋浴间需站在浴缸内淋浴

附件二：具体施工房间号

施工项目	房间号
浴缸拆除改淋浴房 6 间	1109、1209、1309、2107、2209、2309
卫生间更换镜子 23 间	1105、1102、1120
	1209、1299
	1307
	2220、2209、2212、2210、2202
	2301、2306、2308、2310、2312、2316、2311、2320、 2322、2326、2313、2328
卫生间台下盆 48 间	1102、1103、1107、1108、1112、1118、1122、1115
	1203、1206、1210、1207、1216、1220、1288、1299
	1303、1306、1310、1307、1316、1320、1315、1326
	2101、2105、2106、2110、2116、2120、2126、2113
	2203、2206、2210、2207、2216、2220、2288、2299
	2303、2306、2310、2307、2316、2320、2315、2326
台上盆更换 12 间	1106、1110、1116、1308、2103、2108、2112、2109、 2111、2122、2202、2222

